

**Problemas solucionados con las diferentes actualizaciones del  
STB GELECT HD-HL1209**

**Nota: Las actualizaciones del firmware no desmejoran los problemas solucionados con actualizaciones anteriores, no es necesario actualizar el equipo con cada una de las actualizaciones, la última incluye los cambios realizados en las anteriores.**

**Versión de Software: 2016.02.23.V25**

**Fecha: 23 de Febrero de 2016**

1. Reducción de la temperatura, fundamentalmente en el puerto USB y en el conector de entrada de RF.
2. Solucionados problemas de interferencia del control remoto de otros equipos a la caja decodificadora.