

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN

DAYTRON DT32DUHB



LACETEL®

www.lacotel.cu

Avenida Independencia No. 34515, Km 14½, Boyeros, Habana, Cuba, Código

Postal: 19200.

Edición: Marzo 15, 2017.

I. Procedimiento de actualización del Televisor Híbrido DAYTRON DT32DUHB:

Nota: El archivo de actualización **DAYTRON32_S16022_0819.rar** (última actualización disponible) solo es válido para el Televisor Híbrido **DAYTRON DT32DUHB**.




ATENCIÓN


Tenga **PRESENTE** que durante el proceso de actualización **NO** pueden ocurrir fallos en la alimentación del iDTV, por lo que se recomienda usar un UPS que soporte un fallo del fluido eléctrico de al menos 2 minutos. Ni **LACETEL** ni el fabricante se responsabilizan por daños ocasionados al iDTV si el usuario no cumple estrictamente este procedimiento.

Nota: Es importante que el usuario descargue el fichero de actualización 2 veces y se cerciore de que ambos archivos presentan el mismo tamaño. De esta forma puede estar más seguro que la descarga fue exitosa.


1. Conecte el TV a la red eléctrica y enciéndalo.
2. Conecte un dispositivo USB que almacene el fichero de actualización (.bin) en la **RAIZ** del mismo.
3. Presione la tecla **MENÚ** del mando a distancia.
4. Empleando la tecla ► del mando a distancia, desplácese hacia **Ajustes**.
5. Empleando las teclas ▼ del mando a distancia, seleccione **Actualizar Software** y presione la tecla **OK**, como se muestra en la siguiente Figura siguiente.



6. Posteriormente aparecerá una ventana, en la cual utilizando la tecla ◀ del control seleccione la opción **Sí**, como se observa en la siguiente Figura.



7. En este momento comenzará el proceso de actualización, mostrándose un indicador de progreso de la operación, como se observa en la siguiente Figura.



8. Una vez la barra de progreso llegue al 100%, se habrá terminado el proceso de actualización, y el equipo se reiniciará, como se muestra en la siguiente figura.

